

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2018

**Link Conexión Aérea, S.A. de C.V.**  
Blvd. Bernardo Quintana CS9800, piso 7-B706  
Centro Sur  
Querétaro, Querétaro

Atención: Ing. Israel Mendoza Cardona  
Representante

En respuesta a su escrito recibido el día 11 de julio del año en curso y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil, Artículo 135 inciso II en vigor, se devuelve debidamente revisada y aprobada la siguiente Enmienda:

<u>Programa</u>	<u>Revisión No.</u>
De Mantenimiento del Equipo Marca Embraer, Modelo EMB 145LR	10 Julio 5, 2018

Un ejemplar en formato electrónico (CD) queda en poder de esta Dependencia y sujeto a la constatación física por parte de la Autoridad Aeronáutica.

Lo anterior, tiene como fundamento lo establecido en los Artículos 135, 143 y 193 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil y demás disposiciones legales aplicables.

Atentamente  
El Director de Aviación

Ing. Guillermo A. Magaña Hernández



- C.c. Director General Adjunto de Seguridad Aérea.- Presente.
- C.c. Comandante Regional III.- Apto. "Don Miguel Hidalgo y Costilla".- Edificio de Aviación General, Autoridades Federales Aeronáuticas Sucursal de Correo Aeropuerto, C.P. 45659, Tlajomulco de Zúñiga, Jal.
- C.c. Comandante del Apto. "Ing. Fernando. Espinoza Gutiérrez".- Centro S.C.T., Av. Constituyentes 20 Poniente, Col. Centro, C.P. 76000, Querétaro, Qro.

ORIGINA

a:\02 empresas\compañías\link conexion aerea\prog. mannto\8554 tar embraer 145lr rev 10 ok.docx

Página - 1 - de 1