

4.1.4.1. OPS.-2331/19

Ciudad de México, a 06 de mayo de 2019.

Link Conexión Aérea, S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana CS 9800,
Piso 7-B706, Centro Sur
C.P. 76090, Querétaro, Qro.

Ing. Israel Mendoza Cardona
Representante Legal

En atención a su escrito con referencia TAR-070/19, recibido el 02 de mayo del año en curso y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil y las Normas Oficiales Mexicanas en vigor se devuelven debidamente aprobadas las siguientes Enmiendas, no teniendo inconveniente en su uso operacional:

Manual	Revisión No.
Análisis de Pista Performance Handbook Aplicable a las aeronaves marca Embraer, modelo 145 LR, números de serie 145063, 145067, 145075, 145080, 145078, 145071, 145138 y 145241 con matrículas XA-NFP, XA-SFH, XA-JFH, XA-MAF, XA-AFH, XA-EFH, XA-PFL y XA-IFP, respectivamente (Motores AE3007A1P) [Los cambios significativos son: lista de enmiendas; descripción de cambios; actualización del formato de todos los análisis].	11 Mayo 2019

Se devuelve un tanto en papel y un cd, otra copia en electrónico (cd) del manual antes señalado queda en poder del archivo de esta Dirección, debiendo entregar la copia en electrónica anexa al presente a la Comandancia de su base de operaciones, para mantener actualizado el Manual correspondiente en poder de dicha Comandancia de Aeropuerto.

Atentamente

Ing. Guillermo A. Magaña Hernández.
El Director de Aviación



Cc
Director General de Aeronáutica Civil.- Pte.
Director General Adjunto de Seguridad Aérea.- Pte.
Comandancia Regional III Monterrey - Apto. Inter. De la C.D., de Guadalajara - Terminal-II, , C.P. 45659, Gdl., Jal.- Pte.
Comandante del Apto. "Intercontinental de Querétaro" - Km. 22.5, Municipio Colon, c.p. 76270, Querétaro, Qro.- Pte.

EMJAT*RLS
U:\0335720\01_raiz\01_NAC\LINK CONEXIÓN AÉREA S.A. DE C.V\2019\5481-EH-19_01 Rev. 11 MAP AE3007A1P RLS 060519 (+).doc