



(AFAC-2020-290-018-E; 10352/22)

Agencia Federal de Aviación Civil

Dirección Ejecutiva de Aviación

Dirección de Aviación

4.1.4. OPS.-10352/ 2022.

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2022

Asunto: Rev 10 SOP

Link Conexión Aérea, S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana CS 9800,
Piso 7-B706, Centro Sur
C.P. 76090, Querétaro, Qro.

Ing. Gustavo Villafuerte Arredondo
Representante Legal

En atención a su escrito con referencia TAR-100/22 de fecha 09 de agosto del año en curso, y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil y las Normas Oficiales Mexicanas en vigor, así como en lo establecido en los transitorios Cuarto y Quinto del Decreto por el que se crea el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, denominado Agencia Federal de Aviación Civil se devuelven debidamente aprobadas las siguientes enmiendas aplicables a las aeronaves Embraer, modelo EMB-145, no teniendo inconveniente en su uso operacional:

Manual / Número de Parte	Revisión	Fecha	Aplica para las series
Standard Operating Procedures Manual (SOP-145/1489)	10	08-agosto-2022	145063, 145067, 145080, 145078, 145071, 145481 y 145241

Dichas enmiendas deberán ser insertadas en el manual de vuelo con número de autorización **AUT. VLO.: 219/2013, de fecha 21 de octubre de 2013.**

Una copia en electrónico (CD) del manual queda en poder del archivo de ésta Dirección, debiendo entregar la copia anexa al presente a la Comandancia de su base de operaciones, para mantener actualizado el Manual correspondiente en poder de dicha Comandancia de Aeropuerto.

Atentamente.


Ing. Pablo Carranza Plata
Director Ejecutivo de Aviación



C.c. Director General de la Agencia Federal de Aviación Civil.- Pte.
Director Ejecutivo de Seguridad Aérea.- Pte.
Comandancia Regional III Monterrey - Apto. Inter. De la C.D., de Guadalajara – Terminal-II, C.P. 45659, Cdl. Jal.- Pte.
Comandante del Apto. "Intercontinental de Querétaro" – Km. 22.5, Municipio Colon, c.p. 76270, Querétaro, Qro.- Pte.

JACCJALA*GAMA*AEB*
\\s10jrobertoh010\RAIZ\01_NAC\LINK CONEXIÓN AÉREA S.A. DE CV\2022\10352-22 OF APROB Rev 10 Standard Operating Procedures Manual.docx

