

4.1.4.1. OPS.-2588/19

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2019

Link Conexión Aérea, S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana CS 9800,  
Piso 7-B706, Centro Sur  
C.P. 76090, Querétaro, Qro.

Ing. Israel Mendoza Cardona  
Representante Legal

En atención a su escrito con referencia TAR-076/19 de fecha 16 de mayo del año en curso, y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil y las Normas Oficiales Mexicanas en vigor se devuelven debidamente aprobadas las siguientes enmiendas aplicables a las aeronaves Embraer, modelo EMB-145, no teniendo inconveniente en su uso operacional:

Manual / Número de Parte	Revisión	Fecha	Aplica para las series
<i>Airplane Flight Manual</i> <b>(AFM-1153-105, FAA)</b> (Motores AE3007A1 y AE3007A1P)	<b>67</b>	<b>17-abril-2019</b>	145507, 145568, 145481, 145063, 145067, 145075, 145080, 145078, 145071, 145138 y 145241
<i>Standard Operating Procedures Manual</i> <b>(SOP-145-1489)</b> (Motores AE3007A1 y AE3007A1P)	<b>08</b>	<b>26-abril-2019</b>	145507, 145568, 145481, 145063, 145067, 145075, 145080, 145078, 145071, 145138 y 145241
<i>Airplane Operations Manual Vol. 1 y 2</i> <b>(AOM-1114-105)</b> (Motores AE3007A1)	<b>43</b>	<b>26-abril-2019</b>	145507, 145568, y 145481
<i>Airplane Operations Manual Vol. 1 y 2</i> <b>(AOM-1114-106)</b> (Motores AE3007A1P)	<b>43</b>	<b>26-abril-2019</b>	145063, 145067, 145075, 145080, 145078, 145071, 145138 y 145241
<i>Quick Reference Handbook</i> <b>(QRH/1115/06)</b> (Motores AE3007A1P)	<b>16</b>	<b>16-abril-2019</b>	145063, 145067, 145075, 145080, 145078, 145071, 145138 y 145241
<i>Quick Reference Handbook</i> <b>(QRH/1115/04)</b> (Motores AE3007A1)	<b>16</b>	<b>16-abril-2019</b>	145507, 145568, 145481,

**Nota:** La presente autorización de la revisión anterior, queda supeditada a los comentarios realizados por la Dirección de Control una vez que esta información haya sido analizada por el personal de operaciones vuelo.

Dichas enmiendas deberán ser insertadas en el manual de vuelo con número de autorización **AUT. VLO.: 219/2013, de fecha 21 de Octubre de 2013.**

Una copia en electrónico (CD) del manual queda en poder del archivo de ésta Dirección, debiendo entregar la copia anexa al presente a la Comandancia de su base de operaciones, para mantener actualizado el Manual correspondiente en poder de dicha Comandancia de Aeropuerto.

Atentamente

Ing. Guillermo A. Magaña Hernández  
El Director de Aviación

Cc Director General de Aeronáutica Civil.- Pte.  
Director General Adjunto de Seguridad Aérea.- Pte.  
Comandancia Regional III Monterrey - Apto. Inter. De la C.D., de Guadalajara - Terminal-II., C.P. 45659, Gdl., Jal.- Pte.  
Comandante del Apto. "Intercontinental de Querétaro" - Km. 22.5, Municipio Colon, c.p. 76270, Querétaro, Qro.- Pte.

JAT\*RLS  
\\10.33.57.201\01.raiz\01\_NAC\L\LINK CONEXIÓN AÉREA S.A. DE C.V\2019\6218-19\_01 AFM, AOM, QRH, SOP EMB 145 (+) RLS 200519.docP