

4.1.4.1. OPS.-2330/19

Ciudad de México, a 06 de mayo de 2019

Link Conexión Aérea, S.A. de C.V.
Bvd. Bernardo Quintana CS 9800,
Piso 7-B706, Centro Sur
C.P. 76090, Querétaro, Qro.

Ing. Israel Mendoza Cardona
Representante Legal

En atención a su escrito con referencia TAR-069/19, recibido el 02 de mayo del año en curso, y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil y las Normas Oficiales Mexicanas en vigor se devuelven debidamente aprobadas las siguientes Enmiendas, no teniendo inconveniente en su uso operacional:

Manual	Revisión No.
<p align="center">Análisis de Pista Performance Handbook Aeronaves Embraer ERJ145, números de serie 145507, 145568, 145481 con matriculas XA-BPK, XA-MFH y XA-RFH (Motores AE3007A1)</p> <p>[Los cambios significativos son: lista de enmiendas; descripción de cambios; actualización del formato de todos los análisis].</p>	<p align="center">16 Mayo 2019</p>

Se devuelve un tanto en papel y dos cd, otra copia en electrónico (cd) del manual antes señalado queda en poder del archivo de esta Dirección, debiendo entregar la copia en electrónico anexa al presente a la Comandancia de su base de operaciones, para mantener actualizado el Manual correspondiente en poder de dicha Comandancia de Aeropuerto.

Atentamente

Ing. Guillermo A. Magaña Hernández.
El Director de Aviación



Cc
Director General de Aeronáutica Civil.- Pte.
Director General Adjunto de Seguridad Aérea.- Pte.
Comandancia Regional III Monterrey - Apto. Inter. De la C.D., de Guadalajara - Terminal-II, C.P. 45659, Gdl., Jal.- Pte.
Comandante del Apto. "Intercontinental de Querétaro" - Km. 22.5, Municipio Colon, c.p. 76270, Querétaro, Qro.- Pte.

EE* JAT*PIS
\\C33.57.2001.raiz\01_NAC\LINK CONEXIÓN AÉREA S.A. DE C.V\2019\5480-EH-19_01 Rev. 16 MAP AE3007A1 (+) 060519.doc