

SCT-02-036-C; 495/2022
Agencia Federal de Aviación Civil
Dirección Ejecutiva de Aviación
Dirección de Aviación
Talleres Aeronáuticos

Nº de Oficio 4.1.4. TA 765/2022
Ciudad de México a 30 de marzo de 2022

ASUNTO: Revisión Manual General de Mantenimiento
y Procedimientos de Taller (MPT)

Link Conexión Aérea, S.A. de C.V.

Bvld. Bernardo Quintana CS9800, Int. B706, Piso 7,
Col. Centro Sur, Querétaro, Querétaro.

Atn.: Gustavo Villafuerte Arredondo
Apoderado legal

En atención a su escrito de TAR 009/2022 del 11 de enero del año en curso, y de acuerdo a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-006-SCT3-2012 y NOM-145/2-SCT3-2001, se **devuelve revisada y aprobada** la revisión siguiente:

**MANUAL
GENERAL DE MANTENIMIENTO Y
PROCEDIMIENTOS DE TALLER.**

REVISIÓN NÚMERO

2
30/NOVIEMBRE/2021

El contenido del Manual queda sujeto a la constatación física por parte de la Autoridad Aeronáutica y un tanto en formato electrónico, queda en poder de esta Dirección Ejecutiva de Aviación.

Lo anterior, con fundamento en el Artículo 193 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, así como a lo establecido en los transitorios Cuarto y Quinto del Decreto por el que se crea el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, denominado Agencia Federal de Aviación Civil

Atentamente.



Ing. Pablo Carranza Plata
Director Ejecutivo de Aviación

C.c.p. Director Ejecutivo de Seguridad Aérea. - Presente.
Comandante Regional III.- Apto. Inter. de la Ciudad de Guadalajara "Don Miguel Hidalgo y Costilla", Edificio Terminal-II, Autoridades Federales Aeronáuticas Sucursal de Correo Aeropuerto, C.P. 45659, Tlajomulco de Zúñiga, Jal.
Comandante del Apto. Intercontinental de Querétaro.- Carretera Querétaro-Tequisquiapan Km. 22.5, Municipio Colón, C.P. 76270, Querétaro, Qro.

JACC DNV-RH-RAR.

\\10.33.57.27\Talleres Aeronáuticos\473_LINK CONEXIÓN AÉREA, S.A. DE C.V (TAR)\MPT\495 TA765-22 AUT REV 2.doc