



Manual de procedimientos internos técnicos

Directorio del Plan interno de respuesta en emergencia de Mexicali

MPIT-DO-GA-050

Revisión 1

Directorio del Plan interno de respuesta en emergencia de Mexicali

1. Control

1.1. Tabla de autorizaciones

No. de Revisión	Emitido por	Revisado por	Autorizado por
1	Antonio Hernández / Auditor de Seguridad Aérea	Víctor Landa / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad	Víctor Landa / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad

1.2. Registro de revisiones

No. de revisión	Fecha	Motivo de la revisión
Original	Mayo 2019	Revisión Original
1	Noviembre 2019	Actualización

2. Contenido

2.1. Directorio Mexicali (MXL)

directorios_del_plan_interno_de_respuesta_en_emergencia_mxl_r1.pdf

From:

<https://wiki.tarmexico.com/> - TAR MÉXICO

Permanent link:

<https://wiki.tarmexico.com/mpit/050?rev=1606843076>



Last update: **17/11/2021 16:26**